

CHARAKTERYSTYKA TKANIN AKRYLOWYCH



Poszycia markiz SUNŻAL szyte są z najwyższej jakości tkanin markizowych marki SATTLER (opcjonalnie z tkanin innych dostawców). Charakteryzują się one wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, brud, pleśń, przesiąkanie i płowienie. Zabezpieczone są za pomocą najnowszej technologii TEXTGARD.

Impregnacja TEXTGARD tworzy niewidoczną tarczę ochronną dla każdego włókna i bardzo dobrze zabezpiecza przed przenikaniem wody i osadzaniem się zabrudzeń takich jak olej, tłuszcz oraz przed tworzeniem się pleśni i alg. Ochronia też przed kurzem, spalinami i wpływem innych negatywnych czynników środowiska, dzięki czemu materiał długo utrzymuje czysty i estetyczny wygląd.

Właściwości tkaniny markizowej:



Tkaniny na markizy są wysokiej jakości, jednak wymogi ochrony środowiska i ograniczenia techniczne określają granice ich perfekcyjnych właściwości. Określone - niekorzystne zjawiska, które powstają podczas eksploatacji tkaniny, są mimo zastosowanej najwyższej techniki, nie do uniknięcia. Te zjawiska nie powodują jednak w żadnym stopniu utraty jakości i funkcjonalności markizy.



Przyczyny powstawania tych niekorzystnych zjawisk.

- Drobne zagniecenia (1) - zdarzają się przy konfekcjonowaniu chroniących przed słońcem tkanin. Mogą być widoczne pod światło, przede wszystkim przy jasnych kolorach i ciemnych pasach.



- Falistość (2) (3) (4) - załamania mogą powstawać w obrębie szwów, wzdłuż obrębień i podczas rolowania tkaniny. Przyczyną tego zjawiska jest podwójne złożenie tkaniny na szwach. Napięcie tkaniny, które powstaje poprzez jej zwisanie może ten efekt jeszcze pogłębić. Również podczas silnego deszczu, kiedy gromadzi się na materiale duża ilość wody, mogą powstawać niewielkie zagłębienia.

- Odporność na przepuszczanie wody - poliakryl jest materiałem impregnowanym i przy odpowiedniej pielęgnacji oraz przynajmniej 14-stopniowym kącie nachylenia nie przepuszcza wody podczas zwykłych opadów deszczu. Jednak przy dłuższych okresach obfitych opadów deszczu lub gradu markiza musi zostać zwinięta, aby uniknąć jej uszkodzeń. Jeśli materiał został zmoczony, należy go w jak najkrótszym czasie wysuszyć, nie może być długo zwinięty w stanie mokrym.



- Rozciąganie (5) - tkanina narażona jest na rozciąganie poprzez jej częste zwijanie. Szwy i obrębienie działają wprawdzie jak wzmocnienie, muszą jednak wytrzymywać duże obciążenia. Podczas zwijania tkaniny szwy i obrębienia nakładają się na siebie, co potęguje jej napięcie i może powodować lekkie rozciągnięcie.

Powyższe zjawiska dotyczą tkanin akrylowych również innych dostawców i nie stanowią podstawy do reklamacji poszycia.